

PROTOKÓŁ

z przeglądu dróg gminnych i rolniczych Gminy Sędziejowice
przeprowadzonego w dniach 23–27 marca 2026 r.

Komisja powołana przez Wójta Gminy w składzie:

1. Dariusz Cieślak – przewodniczący – Wójt Gminy
2. Michał Machała – członek – Kierownik GJUK
3. Krzysztof Zawadzki – członek – Brygadzysta GJUK
4. Mariusz Mróz – członek – specjalista ds. dróg

dokonała przeglądu stanu dróg na terenie Gminy Sędziejowice.

Sędziejowice

1. Ulica Kolejowa (0,7 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – silnie spękana. Na całym odcinku pobocza wymagają zebrania.

2. Ulica Południowa (1,2 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan bardzo dobry.

3. Ulica Dolna (1,6 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

4. Ulica Krótka (0,5 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

5. Ulica Słoneczna oraz odcinek Sędziejowice – Kozuby (1,7 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

6. Sędziejowice – Kamostek (2,1 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – silnie popękana.

Żagliny

1. Droga przez Żagliny Małe do Krzewiny (2,8 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (2,2 km) – stan dobry.
- Odcinek szlakowy od posesji 73a do drogi powiatowej (0,6 km) – wymaga uzupełnienia ubytków i wyrównania równiarką.

2. Droga Żagliny – Sędziejowice (2,0 km)

- Droga gruntowa (0,7 km) – stan dobry.
- Nawierzchnia szlakowa (1,3 km) – wymaga uzupełnienia materiałem sypkim i wyrównania.

3. Żagliny – Korczyska (3,0 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry; wymaga drobnych napraw masą asfaltową (liczne pęknięcia).

4. Żagliny Małe (od drogi powiatowej w stronę lasu) (0,2 km)

- Nawierzchnia powierzchniowo utrwalona – stan zły; wymaga uzupełnienia ubytków masą asfaltową lub kłincem

5. Żagliny Małe (działki) (0,45 km)

- Odcinek utwardzony wysiewką – stan dobry.

Osiny

1. Droga Osiny – Wola Wężykowa do torów PKP (1,5 km)

- Droga o nawierzchni tłuczniowej – wymaga uzupełnienia ubytków.

2. Droga Osiny – Kurek (2,5 km)

- Odcinek tłuczniowy (1,4 km) – wymaga uzupełnienia ubytków.
- Odcinek szlakowy (1,1 km) do torów PKP – wymaga uzupełnienia ubytków.

3. Droga Osiny – Siedlce (1,9 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (0,2 km) – stan bardzo dobry.
- Odcinek tłuczniowy (1,7 km) – wymaga uzupełnienia ubytków.

4. Droga Osiny – Żagliny (1,0 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

5. Droga za stodołami – działka 161 (0,6 km)

- Droga gruntowa – wskazane wykonanie nawierzchni utwardzonej.

6. Osiny wieś (0,6 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

7. Droga do nr 32 (0,6 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa (0,4 km) – wymaga drobnych napraw kłincem.
- Nawierzchnia gruntowa (0,2 km) – wymaga utwardzenia żużlem lub tłucznem.

Siedlce

1. Droga Siedlce – Józefów Widawski (1,3 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (0,6 km) – stan dobry.
- Odcinek tłuczniowo-żwirowy (0,7 km) – wymaga wyrównania równiarką.

2. Droga w stronę stawu do nr 15 (0,3 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga wyrównania równiarką.

3. Droga Siedlce – Osiny Kurek (1,5 km)

- Odcinek od OSP do torów PKP (0,7 km) – nawierzchnia asfaltowa, stan dobry.
- Odcinek od torów PKP w kierunku drogi wojewódzkiej (0,8 km) – nawierzchnia tłuczniowa; wymaga uzupełnienia ubytków.

4. Droga od OSP w kierunku nr 44 i wyżej (0,6 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

5. Droga Siedlce – Trzciniec Drugi w stronę nr 72–74 (0,5 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

6. Droga Siedlce w stronę Pana B. (0,5 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

7. Droga Siedlce na wysokości posesji 63–70

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

8. Droga Siedlce – Trzciniec na wysokości posesji 84–94

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga drobnych napraw cząstkowych.

9. Droga na działki (0,15 km)

- Wymaga utwardzenia tłuczniami.

10. Droga do posesji 72–81 w stronę łąk (0,9 km)

- Stan nawierzchni wymaga wyrównania oraz miejscowego utwardzenia szlaką lub tłuczniami.

Korczyska

1. Droga Korczyska – Patoki (0,6 km)

- Droga o nawierzchni asfaltowej – stan dobry; wymaga uzupełnienia poboczy.

2. Droga na działkach (0,15 km)

- Droga żwirowa na działkach – wymaga utwardzenia tłuczniami.

3. Droga Korczyska – Natalin (0,57 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

4. Droga dojazdowa do pól (1,13 km)

- Odcinek 0,1 km o nawierzchni tłuczniowej – stan dobry.
- Odcinek nieutwardzony – wymaga napraw cząstkowych; na odcinku przy lesie wymaga uzupełnienia ubytków oraz wyrównania równiarką.
- Należy wyrównać uszkodzony zjazd z drogi powiatowej.

Grabno

1. Drogi na działkach (1,0 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (0,5 km) – stan dobry.
- Pozostałe drogi (0,5 km) – nawierzchnia tłuczniowa; stan dobry.

2. Droga do cmentarza (0,6 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.

3. Droga do cmentarza przy krzyżu (0,2 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.

4. Droga od krzyża do lasu (0,2 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga napraw cząstkowych.

5. Droga w stronę posesji nr 26 (0,4 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.

Wola Wężykowa

- 1. Droga od skrzyżowania z drogą wojewódzką w stronę torów PKP (0,95 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa (0,5 km) – stan dobry.
 - Nawierzchnia gruntowa (0,45 km) – wymaga wyrównania równiarką.
- 2. Droga Wola Wężykowa – Grabica (0,9 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.
- 3. Droga asfaltowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką do torów PKP (0,95 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.
- 4. Droga do nr 51 (0,5 km)**
 - Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.

Grabica

- 1. Droga asfaltowa w stronę przedsiębiorstwa LAMA (0,8 km)**
 - Odcinek asfaltowy (0,65 km) – stan dobry.
 - Natrysk smołowy (0,15 km) – wymaga napraw cząstkowych.
- 2. Droga Grabica – Kozuby (2,1 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.
- 3. Droga w stronę łąk (0,1 km)**
 - Nawierzchnia szlakowa – stan dobry.
- 4. Droga naprzeciwko posesji 52 w stronę drogi wojewódzkiej (1,0 km)**
 - Wskazane wyrównanie równiarką aż do drogi wojewódzkiej. Wymaga uzupełnienia materiałem sypkim.

Podule

- 1. Droga rolnicza (2,5 km)**
 - Odcinek asfaltowy od świetlicy do posesji nr 32 (1,6 km) – stan dobry.
 - Odcinek tłuczniowy do posesji nr 25 (0,6 km) – wymaga napraw cząstkowych.
 - Odcinek szlakowy (0,3 km) – wymaga drobnych napraw.
- 2. Droga od posesji nr 35 do 50 (0,3 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.
- 3. Odcinek w kierunku działek (0,6 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa od nr 45 do 59 (0,4 km) – stan dobry.
 - Nawierzchnia gruntowa (0,2 km) – stan dobry.
- 4. Droga w kierunku lasu (0,2 km)**
 - Nawierzchnia szlakowa – stan dobry.
- 5. Droga Podule – Górki Grabińskie (1,6 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

Brzeski

- 1. Droga w kierunku posesji nr 73 (0,5 km)**
 - Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.
- 2. Droga w Kolonii Brzeski (0,1 km)**
 - Nawierzchnia szlakowa – wymaga napraw cząstkowych.
- 3. Droga w kierunku Rojkowa (1,4 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.
- 4. Droga Brzeski – Branica (0,3 km)**
 - Nawierzchnia szlakowa – stan dobry.
- 5. Droga do posesji nr 6 (0,2 km)**
 - Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.
- 6. Droga do posesji nr 14 (0,4 km)**
 - Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.
- 7. Droga rolnicza Brzeski – Sobiepany (0,9 km)**
 - Nawierzchnia żwirowa – stan dobry.
- 8. Droga wewnętrzna (przy nowym osiedlu domów) (0,45 km)**
 - Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.

Grabia

- 1. Droga do Grabi Trzeciej (2,4 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.
- 2. Droga Grabia – Marzenin (4,8 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.
- 3. Droga od kaplicy w stronę rzeki (0,2 km)**
 - Nawierzchnia gruntowa – wymaga napraw cząstkowych.
- 4. Droga Grabia – Brzeski (0,9 km)**
 - Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry (znaczna liczba pęknięć).
- 5. Droga od drogi powiatowej do posesji nr 1 (0,4 km)**
 - Odcinek tłuczniowy – wymaga napraw cząstkowych.

Grabia Trzecia

- 1. Droga do Kustrzyc (2,9 km)**
 - Odcinek żwirowy (0,4 km) – należy uzupełnić ubytki w nawierzchni.
 - Odcinek szlakowy (1,8 km) – stan dobry.
 - Odcinek o nawierzchni tłuczniowej (0,1 km) – wymaga drobnych napraw cząstkowych.
 - Odcinek o nawierzchni asfaltowej (0,6 km) – stan dobry.

Przymilów

1. Droga Przymilów – Grabia Trzecia (2,0 km)

- Droga gruntowa (1,6 km)
- Nawierzchnia tłuczniowa (0,4 km) – wymaga uzupełnienia ubytków.

2. Droga w stronę posesji nr 15 (0,1 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

3. Droga w stronę łąk (0,3 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga drobnych napraw.

4. Droga przy posesji nr 39 (dawny sklep) (0,3 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga drobnych napraw.

Kustrzyce

1. Droga przy świetlicy w stronę kładki (0,9 km)

- Odcinek asfaltowy (0,75 km) – stan bardzo dobry.
- Odcinek tłuczniowy (0,15 km) – wymaga napraw szlaką lub tłucznem.
- Uwagi: przy budynku nr 24A utwardzić okolice przy hydrancie ppoż. żużlem lub klincem.

2. Droga za wiaduktem w stronę rzeki (posesja nr 26) (0,6 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

3. Droga do posesji nr 43A–45 (0,2 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw częściowych.

4. Droga do posesji 26B (0,2 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga napraw częściowych.

5. Droga za posesją 48 i 48A (0,4 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga napraw częściowych.

6. Droga dojazdowa do pól (0,5 km)

- Nawierzchnia gruntowa – wymaga wyrównania równiarką.

7. Droga nad strugą (0,4 km)

- Nawierzchnia szlakowo-tłuczniowa – stan dobry; została wyrównana równiarką.

Wrzesiny

1. Droga Wrzesiny – Kustrzyce (2,5 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (2,2 km) – stan dobry.
- Odcinek tłuczniowy (0,3 km) wzdłuż torów PKP – został wyrównany równiarką; stan dobry.

2. Droga Wrzesiny (Stypuły) (0,57 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

3. Droga Wrzesiny do wiaduktu S-8 (1,1 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw częściowych.

Pruszków

1. Ulica Dębowa (1,4 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (0,23 km) – stan dobry.
- Nawierzchnia gruntowa (0,42 km) – wymaga wyrównania równiarką.
- Nawierzchnia tłuczniowa (0,75 km) – wymaga drobnych napraw cząstkowych.

2. Ulica Górna (0,6 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw cząstkowych.

3. Ulica Leśna (0,6 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa (0,35 km) – została wyrównana równiarką; stan dobry.
- Nawierzchnia szlakowa (0,25 km) – została wyrównana równiarką; stan dobry.

4. Ulica Źródlana (0,6 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry (znaczna liczba pęknięć).

5. Ulica Polna (0,4 km)

- Nawierzchnia szlakowa – została wyrównana równiarką; stan dobry.

6. Ulica Wschodnia (0,45 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa (0,07 km) – stan dobry.
- Nawierzchnia gruntowa (0,38 km) – wskazane wyrównanie równiarką.

7. Droga Pruszków – Dąbrowa (0,5 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

8. Droga od szkoły podstawowej w stronę posesji Parkowa 1 (0,76 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

9. Pruszków działki od ulicy Głównej (0,85 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – stan dobry.

10. Odcinek od drogi wojewódzkiej przy posesji Główna 82 (0,05 km)

- Nawierzchnia szlakowa – stan dobry.

11. Droga od Pana G. do Woli Marzeńskiej (0,75 km)

- Droga gruntowa – wyrównana równiarką; stan dobry.

12. Droga od Pana G. do drogi wojewódzkiej (0,6 km)

- Droga gruntowa – wyrównana równiarką; stan dobry.

13. Przedłużenie ulicy Dębowej (0,25 km)

- Droga gruntowa – wyrównana równiarką; stan dobry.

14. Droga przy posesji Sieradzka 4 (0,76 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa (0,08 km) – wymaga napraw cząstkowych klincem.
- Nawierzchnia gruntowa (0,68 km) – silnie zniszczona przez wodę; wymaga nawiezienia gruzem lub klincem oraz wyrównania równiarką.

15. Droga przy posesji Główna 50A (0,05 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – należy uzupełnić ubytki klincem.

Wola Marzeńska

1. Odcinek drogi pod lasem w kierunku posesji nr 14 (0,55 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

2. Działki nr 18 (0,17 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – stan dobry.

Niecenia

1. Droga Wola Marzeńska – Sięganów (1,6 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

2. Wola Marzeńska – Zielęcice (1,7 km)

- Nawierzchnia bitumiczna (0,75 km) – stan bardzo dobry.
- Odcinek szlakowy (0,35 km) – wyrównany równiarką; stan dobry.
- Nawierzchnia tłuczniowa od ronda (0,6 km) – wymaga drobnych napraw.

3. Droga przy żwirowni (0,45 km)

- Nawierzchnia bitumiczna – stan dobry.

Rososza

1. Droga od drogi powiatowej do posesji nr 61 (0,45 km)

- Wymaga wyrównania równiarką.

2. Droga na Pigulę (0,85 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

Bilew

1. Droga Bilew – wieś Karsznice (0,9 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

2. Droga Bilew – Karsznice (1,8 km)

- Nawierzchnia asfaltowa do skrzyżowania z łącznikiem (1,3 km) – stan dobry.
- Nawierzchnia asfaltowa (0,5 km) – wymagane prace naprawcze; odcinek bardzo silnie zniszczony.

3. Droga Bilew – Marzenin (0,7 km)

- Droga gruntowa – wymaga wyrównania równiarką.
- Uwagi: przy jednej studni kanalizacyjnej należy podnieść teren (2–3 przyczepy materiału); grozi uszkodzeniem studni.

4. Droga w kierunku lasu (1,0 km)

- Nawierzchnia gruntowa (0,9 km) – wyrównano równiarką.
- Nawierzchnia tłuczniowa (0,1 km) – wymaga napraw cząstkowych kłincem.

Marzenin

1. Ulica Piaskowa (0,5 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

2. Ulica Jasna (0,4 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw częściowych.

3. Ulica Zaciszna (0,6 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

4. Ulica Ostatnia (0,35 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan zły na odcinku 50 m – wymaga sfrezowania i położenia nowego asfaltu.

5. Ulica Krótka do oczyszczalni (0,3 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga uzupełnienia ubytków.

6. Ulica Widna (0,27 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

7. Ulica Polna – przy cmentarzu (0,6 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (0,2 km) – stan dobry.
- Nawierzchnia tłuczniowa (0,4 km) – wymaga naprawy częściowej.

8. Ulica Kręta (0,45 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga napraw częściowych.

9. Droga asfaltowa Marzenin – Wrzesiny (2,2 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

10. Plac Różany (0,05 km)

- Nawierzchnia asfaltowa przed sklepem i wiatą PKS została uzupełniona masą asfaltową.

11. Ulica Boczna (0,13 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga drobnych napraw częściowych.

12. Ulica Cicha (0,1 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw częściowych.

Lichawa

1. Droga do Sędziejowic (Kościelna) (1,2 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

2. Droga przez wieś (1,5 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

3. Droga do numerów 53–55 (0,1 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga napraw częściowych.

4. Droga w kierunku stawów (0,3 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wymaga napraw częściowych.

Dobra

1. Droga Dobra – Pruszków (1,0 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (0,3 km) – stan dobry.
- Nawierzchnia gruntowa (0,7 km) – została wyrównana równiarką; stan dobry.

2. Droga Dobra – Sycanów (0,9 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – wymaga drobnych napraw masą asfaltową.

3. Droga asfaltowa przez wieś (2,3 km)

- Odcinek asfaltowy – stan dobry.

4. Droga w kierunku posesji nr 5 (0,5 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga drobnych napraw.

5. Droga Kolonia Dobra (1,4 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

6. Droga od Stacji Paliw przez las (0,63 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga drobnych napraw częściowych.

Kamostek

1. Droga od OSP w kierunku drogi powiatowej (0,9 km)

- Odcinek tłuczniowy – wymaga wyrównania równiarką i napraw częściowych.

2. Droga pod lasem (w Pieńkach) (1,5 km)

- Droga o nawierzchni szlakowej (0,6 km) – wymaga uzupełnienia ubytków żużlem.
- Odcinek o nawierzchni tłuczniowej (0,9 km) – wymaga napraw częściowych.

3. Droga od kapliczki w kierunku strugi (0,3 km)

- Wymaga napraw kłincem.

4. Droga Kamostek – Lichawa (1,1 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – miejscami bardzo popękana; wymaga naprawy.

5. Droga Kolonia Kamostek do OSP (0,6 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

6. Droga przez łąki w kierunku drogi powiatowej (1,0 km)

- Droga szlakowo-żwirowa – wymaga napraw częściowych.

7. Droga asfaltowa od OSP do przedszkola w Dobrej (0,89 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

Stare Kozuby i Nowe Kozuby

1. Droga Kozuby – Brody (3,1 km)

- Nawierzchnia asfaltowa (1,85 km) – wymaga uzupełnienia ubytków masą asfaltową na zimno; stan dobry.
- Nawierzchnia gruntowa (1,1 km) – została wyrównana równiarką; stan dobry.
- Nawierzchnia tłuczniowa (0,15 km) – wymaga napraw częściowych.

2. Droga za torami PKP (0,2 km) – teren kolejowy

- Droga gruntowa (0,05 km) – należy wyrównać i utwardzić żużlem lub tłuczniem.

3. Droga w kierunku przedsiębiorstwa „LAMA” (0,5 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

4. Droga Nowe Kozuby – Stare Kozuby (0,7 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

5. Droga od drogi wojewódzkiej do stacji PKP (0,37 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – wymaga napraw częściowych masą asfaltową.

6. Droga od nr 1 (0,7 km)

- Droga gruntowa – wymaga wyrównania równiarką.

Sobiepany

1. Droga Sobiepany – Brzeski (4,0 km)

- Nawierzchnia asfaltowa – stan dobry.

2. Droga w kierunku posesji nr 1 (0,3 km)

- Nawierzchnia gruntowa – wymaga wyrównania równiarką.

3. Droga w kierunku działek (0,5 km)

- Nawierzchnia gruntowa – wymaga wyrównania równiarką.

Brody

1. Droga w kierunku nr 3 (0,75 km)

- Nawierzchnia tłuczniowa – wymaga drobnych napraw klinćcem.

2. Droga Brody – Grabia (0,65 km)

- Odcinek tłuczniowy (0,15 km) – ubytki należy naprawić klinćcem.
- Odcinek gruntowy (0,5 km) – silnie zniszczony i miejscami nieprzejezdny. Przed dalszą naprawą lub modernizacją wskazane jest wytyczenie geodezyjne w celu wycięcia drzew i zakrzaczeń.

3. Droga na działki do nr 23 (0,4 km)

- Nawierzchnia gruntowa – stan dobry.

4. Droga do oczyszczalni (0,4 km)

- Nawierzchnia szlakowa – wyrównana równiarką.

Sędziejowice Kolonia

1. Droga na osiedlu (0,4 km)

- Nawierzchnia z kostki brukowej – stan dobry.

2. Odcinek tłuczniowy do numeru 8 (0,44 km)

- Wymaga drobnych napraw częściowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. .../-/ Dariusz Cieślak.....
2. .../-/ Michał Machała.....
3. .../-/ Krzysztof Zawadzki.....
4. .../-/ Mariusz Mróz.....